



РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН»
МКОУ «Тукитинская средняя общеобразовательная школа»

368045, РД, Хасавюртовский район, село Тукита, ул.Хизроева, 41

Тел: 8 (928) 875-07-18

И.о. директора



МКОУ «Тукитинская СОШ»

Гасанова Р.М.

(подпись) м.п.

«24» сентябрь 2022г.

Отчёт

по устранению нарушений пожарной безопасности по предписанию № 192 от
24.08.2021г.

№ /п	Административное правонарушение	Исполнение	Причины неисполнения
1.1	Не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих правил.	устранено	
2	Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	Устранено	
3	Не представлена техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (ППР РФ № 1479п.54)	Не устранено	Техническая документация находится в стадии разработки и утверждения.
4	Представленная декларация пожарной безопасности не соответствует предъявленным требованиям (п.64 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	Не устранено	Декларация пожарной безопасности будет готова в самое ближайшее время.

5	Допущена эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции и со следами термической обработки	Устранено	
6	На чердак МКОУ не предусмотрен выход на кровлю, оборудованный стационарной лестницей, через люк размером не менее 0,6х 0,8 метра.		
7	У пожарного щита отсутствует бочка с водой объемом не менее 0,2 м ³ .	Устранено	
8	Пожарный щит не укомплектован покрывалом для изоляции очага возгорания	Устранено	
9	На объекте защиты с массовым пребыванием людей не обеспечено наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее одного фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	Устранено	
10	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности)	Устранено	
11	Эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией	Не устранено	Изыскиваются денежные средства для полной замены светильников
12	Помещение котельной не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации	Не устранено	Изыскиваются денежные средства, составлены и отправлены соответствующие заявки Учредителю
13	Помещение кладовой не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации		Изыскиваются денежные средства, составлены и отправлены соответствующие заявки Учредителю
14	При монтаже, работе, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности не соблюдаются проектные решения и специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем	Устранено	

	противопожарной защиты составляется, в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.		
.15	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности.	Устранено	
.16	Не организовано проведение проверки работоспособности имеющегося источника наружного противопожарного водоснабжения не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	Устранено	
.1	Имеющиеся планы эвакуации не соответствуют предъявляемым нормам (ППР № 1479 п.5)	Устранено	